Laticrete 290I
לטיקריט 290I

1. שם המוצר

לטקריט 290 Ig
טיט לריצוף אריחים

2. נציגות

אוראנטק גטאור בע"מ

3. תאור המוצר

תערובת אבקתית מוכנה לשימוש לריצוף אריחים.

שימושים

מיועד לריצוף אריחי קרמיקה, פורצלן וטרצו, ע"ג ריצפת בטון או חול מיוצב עם צמנט.

חוזק שליפה

לאחר 28 ימים - גדול מ - 0.5 מגפ"ס.

גוון

אפור/לבן

דגשים

- ניתן ליישם בטמפ' שבין 5-35 מעלות צלזיוס.
- אין להוסיף מים לתערובת שהתחילה להתייבש.
- יש לוודא כי התשתית מתאימה להנחה.
- באחריות המתכנן לקבוע את מיקום וגודל המישקים/ תפרים במשטח.
- תנועת אנשים, לפחות לאחר ארבעה ימים מגמר היישום.
- העמסת הרצפה, לפחות לאחר 20 ימים מגמר היישום.
- מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור, במקרה של גירוי, יש לשטוף עם כמות "נדיבה" של מים.
- להדבקת אבנים רגישות שאל אותנו על דבקי לטקריט.
- לקבלת טיט עם גוון לבן יש להשתמש ב: **לטיקריט 290 Iw**

אריזה

שק 25 ק"ג, 64 שקים במשטח

כיסוי משוער

כ- 1.5 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ עובי הדבקה. מומלץ לבצע בדיקה בשטח לצורך הערכת כושר הכיסוי בפועל וחישוב העלויות. כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, התשתית, האריח ועוד.

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל

חיי מדף
באריזות סגורות, עד חצי שנה באחסנה מתאימה במקום יבש ומוצל.

4. התקנה
יישום

1. <u>הכנה</u>

- יש לנקות את התשתית, להסיר אבק, חלקים רופפים, מסמרים, חוטי ברזל, בליטות ושאריות מיץ תבניות, צבע או כל גורם העלול להפריע להדבקה.
- יש לנקות היטב את גב האריח.

2. <u>ערבוב</u>

- יש להוסיף את כל תכולת השק לכ 5ליטר מים ולערבב במשך כ- 2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים (יש להוסיף את האבקה למים ולא להפך).
- להמתין כחמש דקות ולערבב שנית.
- חובה להשתמש במערבל מכאני במהירות נמוכה.

3. <u>יישום הטיט</u>

- יש לפזר את שכבת הטיט על התשתית, ולהניח עליה את האריחים.
- יש ללחוץ את האריח אל המשטח, לרטטו, להציבו במקומו ולפלסו ע״י פטיש גומי.
- חובה למרוח שכבת הדבקה דקה על גב האריח.
- יש להניח את האריח כאשר הדבק עודנו רטוב. אם הטיט התייבש, יש להסירו ולהדביק מחדש.
- בעת ההדבקה יש ליצור מישקים בגודל המתאים בהתאם לתקן.

בקרת איכות:

על מנת להבטיח הדבקה טובה, מומלץ לבצע את הבדיקות הבאות:
1. התאמת התשתית ליישום - עפ״י האמור לעיל.
2. שטח כיסוי הטיט על גב האריח - מומלץ 90% שטח כיסוי לפחות.
3. הצמדות האריחים לתשתית - בבדיקת הקשה על אריח לפני מילוי הרובה עם כלי מתכתי, צליל עמום פירושו שההדבקה בוצעה כנדרש.

5. אחריות
אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 123

6. שירותים טכניים
סיוע טכני
מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 04-6230000
או לפקס: 04-6231100
או לדוא״ל: info@orantechg.com
ספרות בטיחות וטכנית
ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר www.orantechg.com

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל